


可塑剤の分析(PE、PVCなど)

ポリエチレン(PE)や塩化ビニル樹脂(PVC)などには、多くの場合可塑剤が添加されています。使用環境によっては、可塑剤が染み出てくる(ブリードアウト)事による不具合や、可塑剤の揮発による柔軟性の喪失が起こります。

分析の流れ



高速溶媒抽出器



加熱脱着-GC/MS



IRなどによる定性分析

巴川分析センターは分析力でモノづくりを支援します
 TEL:054-256-4163 FAX:054-256-4214
 URL:<https://bunseki.tomoegawa.co.jp>
 E-mail:bunseki@tomoegawa.co.jp