




シートのシミ異常解析

自動車のシートに2種類のシミが付着している問題が発生した。シミ成分の特定と原因をつかむ目的で、該当部をパーズ&トラップ法によるガスクロマトグラフィー質量分析装置で分析を行った。



シミA：グリコール類が検出されたことから、車用芳香剤によって出来たシミであることが明らかとなりました。

シミB：タバコ由来成分に特徴的な成分が検出されたため、タバコの煙によるシミであることが明らかとなりました。